

Raskmat AS
Postboks 230
5678 Østneset

Dato: 20.10.2011
Saksbehandler: Kjekkk O. Rask
Saksbehandlers telefon: 12 34 56 78

Kontroll av det elektriske anlegget ved Raskmat AS Varsel om vedtak

Vi viser til kontroll av det elektriske anlegget ved Raskmat AS 15.10.2011.

Dette forhåndsvarselet beskriver avvik som ble påpekt ved kontrollen. Kontrollen ble gjennomført etter gjeldende retningslinjer og avvikene ble meddelt Raskmat muntlig da kontrollen ble avsluttet. Raskmats bedriftselektriker deltok ved kontrollen.

Avvikene refererer seg til følgende forskrifter, gitt i medhold av Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr:

- Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel)

Kontrollen avdekket følgende avvik:

Nr	Kode	Beskrivelse	Forskrifts-avvik	Sted
1	17998	Fordelingsskap i verksted skal holdes avlåst på grunn av plassering og muligheter for tilkomst / betjening for vanlige personer	fse § 9	Rom 130
2	16310	Overspenningsvern mangler i hovedfordeling	fel § 10	Rom 109
3	18111	Manglende dokumentasjon på varmekabelanlegg i vindfang	fel § 12	

Avvikene vil bli lukket når Det lokale eltilsyn ved Østneset Energi Nett AS mottar tilfredsstillende skriftlig tilbakemelding om hvordan avvikene er rettet. Dersom vi ikke har mottatt tilbakemelding innen 01.12.2011 vil De motta formelt vedtak om retting av manglene innen en gitt tidsfrist med anledning til å påklage vedtaket.

Melding om retting av avvikene skal sendes Østneset Energi Nett AS, Det lokale eltilsyn, Postboks 416, 1234 Østneset

Med vennlig hilsen
Petter Pettersen
Petter Pettersen
Det lokale eltilsyn

Kjekkk Og Rask
Kjekkk O. Rask
Elsikkerhetsingeniør